



Schnittbilder für Gehrungsschnitte


Form R




Form U




Form X




Form S




Form V




Form Y




Form T



Form W



Form Z



Basis der Bestellung ist die Angabe des Winkels (α , β) gemessen von der Rechtwinkligkeit.